



## Die Festpreise für Inspektion und Zusatzarbeiten für Suzuki ab Baujahr 2006.

Stand: Januar 2010	<i>Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 (Jimny 1.5DDIS 10W40), 15/45/75/105 Tkm oder 12/36/60/84 Monate</i> <i>Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 (1942217), 30/60/90/120 Tkm oder 24/48/72/96 Monate, inkl. Ventilspielkontrolle</i> <i>Inspektion lt. Wartungsplan Suzuki, Motoröl 5W30 Motoröl 5W30 ACAE C3 (1942053)</i> <i>Pollen-/Staubfilter von Klimaanlage ers. alle 45.000 Km oder 36 Monate</i> <i>Brennflüssigkeitswechsel, alle 45.000 Zündkerzen ersetzen, alle 2 Jahre. Monate</i> <i>Zündkerzen ersetzen, alle 60.000 Km oder 48 Monate</i> <i>Luftfiltereinsatz ersetzen, alle 105.000 Km oder 84 Monate</i> <i>Kraftstofffilter ersetzen, alle 45.000 Km oder 36 Monate</i> <i>Kraftstofffilter ersetzen, alle 60.000 Km oder 36 Monate</i> <i>DDIS alle 60.000 Km oder 4 Jahre; bei SX4 1.9 DDIS alle 75.000 Km oder 60. Monate</i> <i>Schaltgetriebeöl wechseln, alle 45.000 Km oder 36 Monate</i> <i>Motorölwechsel, alle 45.000 Km oder 36 Monate</i> <i>Automatikgetriebeöl ersetzen, alle 165.000 Km oder 11 Jahre</i> <i>Differentialöl wechseln, einm. nur 4 x 4 bei 15.000 Km oder 12 Monate</i> <i>Keilrippenriemen Wasserpumpe und Klimaanlage, ersetzen, alle 90.000 Km oder 72 Monate</i> <i>Zahnriemen m. Spann- u. Umlenkrollen, ersetzen, 75.000 Km oder 60 Monate</i> <i>Zahnriemen m. Spann- u. Umlenkrollen, alle 150.000 Km oder 60 Monate</i> <i>Bremsbeläge vorne ersetzen</i> <i>Wischerblätter (Paar) vorne ersetzen</i> <i>Wischerblätter hinten ersetzen</i> <i>Batterie Fernbedienung Schlüssel/Keyless nach Bedarf ersetzen, Empfehlung: alle 2 Jahre</i>																						Summe:
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Alto 1.0 ab 09	199 €	309 €		45 €	45 €		69 €	27 €			99 €	43 €	39 €	59 €		139 €			195 €	54 €	25 €	15 €	
Splash 1.0 ab 08	199 €	309 €		48 €	45 €		69 €	27 €			99 €	43 €	39 €			139 €			139 €	34 €	11 €	15 €	
Splash 1.2 ab 08	199 €	309 €		48 €	45 €		79 €	27 €			135 €	43 €	39 €	59 €		139 €			139 €	34 €	11 €	15 €	
Swift 1.3, ab 05/06	199 €	335 €		35 €	45 €		135 €	27 €			135 €	43 €	39 €		45 €	139 €			139 €	29 €	11 €	15 €	
Swift 1.5, ab 05/26	199 €	335 €		35 €	45 €		135 €	27 €			135 €	43 €	39 €	59 €		139 €			139 €	29 €	11 €	15 €	
Swift 1.6, ab 12/06	199 €	335 €		35 €	45 €	135 €		27 €			135 €	43 €	39 €			98 €			139 €	29 €	11 €	15 €	
Ignis 1.3	199 €	309 €		68 €	45 €		135 €	29 €			135 €	43 €	39 €		45 €	139 €			139 €	21 €	9 €	15 €	
SX4 1.6	199 €	309 €		35 €	45 €		135 €	29 €			135 €	43 €	39 €	59 €	45 €	98 €			159 €	45 €	11 €	15 €	
SX4 1.9 DDIS			239 €	35 €	45 €			29 €	49 €		244 €	43 €	39 €		45 €	109 €		399 €	159 €	45 €	11 €	15 €	
Liana 1.6	189 €	309 €		59 €	45 €		135 €	29 €			135 €	43 €	39 €	59 €	45 €	145 €			169 €	33 €	12 €	15 €	
Jimny 1.3	229 €	349 €		45 €	135 €		32 €				135 €	43 €	39 €	49 €	49 €	155 €			149 €	27 €	10 €	15 €	
Jimny 1.5 DDIS	229 €	339 €		45 €			32 €	65 €			299 €	43 €	39 €		49 €		499 €		149 €	27 €	10 €	15 €	
G.Vitara 1.6 ab 05	229 €	395 €		58 €	45 €		135 €	32 €			135 €	43 €	39 €		45 €	88 €			169 €	31 €	11 €	15 €	
G.Vitara 2.0 ab 05	239 €	399 €		58 €	45 €		69 €	32 €			169 €	43 €	39 €	79 €	45 €	167 €			169 €	31 €	11 €	15 €	
G.Vitara 2.4 ab 08	239 €	399 €		58 €			135 €	32 €				43 €	39 €	79 €	45 €				189 €	31 €	11 €	15 €	
G.Vitara 1.9 DDIS ab 05			289 €	58 €	45 €			32 €		36 €	269 €	43 €	39 €		45 €		340 €		169 €	31 €	11 €	15 €	

Alle Preise sind inkl. 19 % Mehrwertsteuer, inkl. Lohn und aller benötigten Öle und Original-Ersatzteile. Teilpreisänderungen und Irrtümer vorbehalten